

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	08/10/2023
Auditor:	Emili Bethancourth
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	04:00 hrs
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	CSL Tarantau
IMO	9600982
Actividad / Activity	Carbón
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	Se realizo recorrido durante la descarga de barco de carbón, no se evidencia la incidencias ambientales durante 7:00 Se realizó recorrido son novedad su reportar 16:00 Inspección en embarcación sin novedades que reportar. 18:00 Sin novedad que reportar
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Atraque de la embarcación de popa a proa a las 04:00 hrs el trasiego de carbón , Sin novedad que reportar
MSDS del Producto	Si

Notes

9600982 CSL Tarantau

Audit Criteria

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2023-10-08 at 14.49.27 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-10-08 at 14.49.25.jpeg

PDF - 1.9.2 Bunker Oil
Pollution Damage (CLBC)
.pdf

PDF - BBC Olympus Oil RB
last Page.pdf

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes: Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF

Evidence:

[PDF - BBC Olympus Garbage Discharge Receipt .pdf](#)

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes: Disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames , se cuenta con skimmer, Power pack , booms, panos absorbentes y barreras de contención.

Evidence:



[WhatsApp Image 2023-10-10 at 11.15.21 \(2\).jpeg](#)

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuática y terrestre. *Describa los avistamientos: especie, cantidad, condición, tamaño. *En caso de Mamífero o Marinos, complete el formulario de avistamiento A RAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes: No se evidencia la presencia de biodiversidad durante el recorrido

Evidence:



WhatsApp Image 2023-10-08 at 14.49.25.jpeg

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes: Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre

Evidence:

[PDF - BBC Olympus Ballast Water Record Book.pdf](#)


#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes: 1.Manga/chute de descarga en buen estado.
2.Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón.
3.- Funcionamiento de aspersores de agua
4. Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty.

Evidence:



WhatsApp Image 2023-10-08 at 14.49.24 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-10-08 at 14.49.24.jpeg



WhatsApp Image 2023-10-08 at 14.49.27.jpeg



WhatsApp Image 2023-10-08 at 14.49.28.jpeg

#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes: Presencia de los imbornales antes y durante las descarga

Evidence:



WhatsApp Image 2023-10-08 at 14.49.25.jpeg

